

**In Arbeit**

## **Asus Zenbook UX433fa Catalina diverse Probleme**

**Beitrag von „al6042“ vom 8. März 2020, 16:37**

Der Hinweis mit dem APFS und der Nummer 1683 sollte mit einer EC0-SSDT gelöst werden können.

Packe die beiliegende SSDT mal rein und trage sie entsprechend auch in der config.plist nach.