

Erledigt

Sleep funktioniert nicht: Reboot beim aufwachen

Beitrag von „chatman64“ vom 9. März 2020, 02:38

Es gibt ähnliche Berichte im AMD-OSX Forum mit X570 Boards. So wie ich das rauslese liegt es am USB 3 Controller. Es gibt einen Kext die alle USB 3 deaktiviert und dann läuft wohl auch der Sleep. Im Forum hat deswegen einer dann den internen USB 2 Header mit Adapter verwendet damit seine Maus und Tastatur läuft. Ich suche auch eine Lösung, habe aber eine Gigabyte X570 ITX.