

# OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

**Beitrag von „Tirom“ vom 9. März 2020, 22:50**

Bei mir ist (ohne Veränderung irgendwelcher Hardware) seit 10 Neustarts das Booten total langsam. Genau genommen der Wechsel vom BIOS zu OpenCore. Es steht im BIOS Screen "Press DEL to Enter Setup" und dann dauert es etwa 90 Sekunden, bis OpenCore erscheint. Dann ist wieder alles normal schnell und macOS bootet normal.

Beim Drücken von DEL oder F12 dauert es ebenfalls etwa 90 Sekunden, bis das BIOS bzw. die Boot-Auswahl auftaucht. Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann? Ich spiele gerade mit ACPI-Patches rum, nutze aber nur die Vorlagen von OpenCore nach den Anleitungen von [Khronokernel](#)

Was ist passiert? Wie bekomme ich das wieder so schnell wie immer?! Danke!

EDIT: Hat sich erledigt. Nach 20 Stunden Pause ist alles wieder beim Alten.