

Clover auf ASUS ROG Rampage VI Extreme & ThunderboltEX 3

Beitrag von „DSM2“ vom 10. März 2020, 15:06

Aktueller Treiber installiert ? Oder sind die Class Compliant ?

Was ist im Bios Thunderbolt Menü unter Thunderbolt Boot Support und Thunderbolt USB Support Konfiguriert ?

Thunderbolt Security steht auf SL0?

GPIO enabled ?

Läuft das ganze unter Windows ?