

Erledigt

HPZ240

Beitrag von „fettfoen“ vom 10. März 2020, 16:09

In diesem Thread hab ich schon ein wenig herumgeschnuppert.

Allerdings nicht wirklich fündig geworden.

Wenn ich nach dem Problem "apfs_module_start:1683" google findet man als Antwort, dass eine SSDT-EC.aml fehlen würde. Da stehe ich jedoch auf dem Schlauch, ist diese nicht von PC zu PC immer verschieden?

LG

ff