

Erledigt

Update der kexte wird ignoriert

Beitrag von „bluebyte“ vom 10. März 2020, 17:00

Ich glaube, aufgrund des Boards und Ozmosis wäre [griven](#) der richtige Ansprechpartner.

[g-force](#) was macht die Vorderradaufhängung am BMW?

So aus dem Stehgreif würde ich sagen, du mußt das BIOS neu flashen. Aber vielleicht gibt es mit dem Ozmosis-BIOS noch einen anderen Weg.

Deshalb würde ich abwarten, was [griven](#) dazu meint.