

In Arbeit

AMD Vanilla OpenCore USB 3.0 Ports funktionieren nicht

Beitrag von „boneskewer69“ vom 12. März 2020, 16:22

Nimm mal die AppleGenericInput.efi mit rein. Das hat bei einem Kumpel geholfen.