

HACKINTOSH - PROJEKT CATALINA

Beitrag von „CMMChris“ vom 14. März 2020, 17:40

Er verliert den USB Port. Pack den Port Limit Patch für die macOS Version die du installieren willst rein.

Hättest du schon früher deine Ports per USBKext definiert hättest du das Problem nun nicht 😄