

# Dell Optiplex 7010 I3 3470 mit HD2500

Beitrag von „EinTim“ vom 14. März 2020, 21:58

**Edit by al6042 -> Bitte keine Vollzitate von Beiträgen, welche direkt über deiner Antwort stehen...**

Ist die virtualisierung im BIOS aus?

Versuch mal nen anderen aptio memory fix.

z. B den Oxsaptiofix2drv.efi oder Oxsaptiofixdrv.efi oder Oxsaptiofix3drv.Efi