

Dell Optiplex 7010 I3 3470 mit HD2500

Beitrag von „EinTim“ vom 14. März 2020, 21:58

Edit by al6042 -> Bitte keine Vollzitate von Beiträgen, welche direkt über deiner Antwort stehen...

Ist die virtualisierung im BIOS aus?

Versuch mal nen anderen aptio memory fix.

z. B den Osxaptiofix2drv.efi oder Osxaptiofixdrv.efi oder Osxaptiofix3drv.Efi