

# Stoppschild nach Bootauswahl "Biostar H61 i7 3770k"

Beitrag von „bluebyte“ vom 15. März 2020, 11:09

[anonymous\\_writer](#) es hat nur 8x USB 2.0

Zwei Header für Front-USB mit jeweils 2 USB-Anschlüssen (rechts unten)

Vier Anschlüsse am Back-Panel.

Es kann ja doch sein, dass Anschlüsse von den Controllern nicht belegt sind. Hast dann natürlich Recht.

Das vergesse ich meistens. Entschuldigung.