

Hackintosh für meine Frau (GA-H270-Gaming 3, i7-7700K und RX580)

Beitrag von „DerGiftzwerg“ vom 15. März 2020, 15:52

Hallo zusammen,

Catalina installation verlief wie eine 1.

Auch das Update auf 10.15.4 Beta verlief ohne probleme.

Nun habe ich noch eine Wifi Atheros 9287 verbaut aber ich bekomme sie nicht zum laufen.

Hat dazu jemand noch eine idee?

Viele Grüße

DerGiftzwerg