

# Update auf OC 056 gemacht, aber nur blackscreen

Beitrag von „kuko“ vom 15. März 2020, 17:07

Ab OC Version 0.5.5 hat sich einiges geändert. Vieles wurde in die OpenCore.efi direkt übernommen oder abgeändert. Für mich war die Beschreibung hierzu sehr hilfreich.

Zwei Dinge die sofort auffallen. 1. Du verwendest viele "Kernel Add's", die möglicherweise mit OC 5.6 unnötig sind. Auf jeden Fall vermische nicht VirtualSMC mit FakeSMC ( [bumbuy](#) hat folgerichtig die *Fake....kext* heraus genommen). Nur eins von beiden. Ich verwende FakeSMC, weil die Sensoren dazu bei meinem Intel PC die besseren Ergebnisse bringen.

2. Du verwendest doch eine AMD Grafikkarte!? Warum dann der NVidia Eintrag: `nvda_drv=30` in den NVRAM Einstellungen?