

## **Erledigt** iCloud fix

**Beitrag von „Griven“ vom 24. März 2013, 21:41**

Du kannst jetzt noch versuchen mal den Boot und Kernelcache neu zu erstellen dazu einfach die Datei `/System/Library/Caches/com.apple.kext.caches/Startup/kernelcache` löschen und mit folgenden Parametern neu booten `UseKernelCache=No -F -v` hiermit zwingst Du OSX dazu den Cache neu zu bauen.

Ich frage mich aber auch, warum Du auf einem P35DS3 einen atheros Lan Treiber installieren willst, der wird mit dem auf dem Board verbauten Realtek Lan (RTL8111B) nicht wirklich was anfangen können. Wenn schon ein Kext nötig ist (ist bei dem Board, hatte es lange selbst) dann nimm entweder LNX2MAC oder den Realtek 2.0.6 aus Multibeast.