

# **WLAN geht nicht mit bcm94360cs2 und NGFF (M.2) Adapter**

**Beitrag von „qwertz89“ vom 16. März 2020, 07:33**

Ich hatte ein ähnliches Problem. Leider weiß ich nicht mehr ob es mit Bluetooth oder WLAN war. Bei mir war die Lösung, dass ich zwischen Adapter und Karte eine kleine Plastikfolie zur Isolation geschoben habe. Irgendwie hatten sich die zwei Teile berührt und es gab anscheinend einen Kurzschluss.

Danach hat alles OOB funktioniert.