

Erledigt

Habe Probleme mit der Installation von macOS auf meinem PC mit dem MSI Z390-A Pro und der RX 5700

Beitrag von „Luoke1“ vom 16. März 2020, 19:08

hab ich gemacht.

ist jetzt auch am LoadKernelFromStream problemlos vorbei 👍

Bin aber wieder beim Ausgangsproblem... 😞

```
End OpenVolume
Start ProcessOptions
End ProcessOptions
RegisterRestartDataProtocol: called, 0x06e14d98
RestartData protocol installed successfully.
Start SetConsoleMode
End SetConsoleMode
Start ReadKernelICache
End ReadKernelICache
Start UncompressKernelICache
End UncompressKernelICache
Start CalculateAddr32
End CalculateAddr32
Start LoadKernelFromStream
End LoadKernelFromStream
Start InitBootStruct

root device uuid is 'BC47CEA7-B4D9-30C2-9F2A-C37230B7365A'
End InitBootStruct
Start LoadRWDisk
End LoadRWDisk
Start FinalizeBootStruct
Start RandomSeed
End RandomSeed
Error allocating 0x11c00 pages at 0x000000000875f000 alloc type 2
Couldn't allocate runtime area
=
```