

Erledigt

Dell Latitude E5520: Kein Ton und kein Wlan bei Mac OS High Sierra / Mojave

Beitrag von „McRudolfo“ vom 16. März 2020, 21:38

Die Daten des SMBIOS sind noch auf dem Stand von 2011! Da wundert es mich schon, dass das Hackbook startet. Wähle im CloverConfigurator einfach noch einmal dein Profil MacBookPro8,2 aus, um das SMBIOS auf den neuesten Stand zu bringen.

Für den Ton ist in deiner DSDT die Layout-ID 12 festgelegt; für den Soundchip IDT 92HD90BXX könnte auch noch die Layout-ID 3 passen.