

Erledigt

Habe Probleme mit der Installation von macOS auf meinem PC mit dem MSI Z390-A Pro und der RX 5700

Beitrag von „CMMChris“ vom 17. März 2020, 21:47

Hier mal überarbeitet. Und bitte lösche erstmal alles in deiner EFI Partition. Da wurde eine MBR Clover Installation angelegt. Nach dem Löschen legst du den Ordner "EFI" an und kopierst dort hinein die Ordner "BOOT" und "CLOVER" aus meiner Zip.

Im BIOS bitte:

- CSM deaktivieren (UEFI only)
- OS Typ auf Other OS oder Windows 8 / 10 WHQL
- iGPU deaktivieren