

Erledigt

Habe Probleme mit der Installation von macOS auf meinem PC mit dem MSI Z390-A Pro und der RX 5700

Beitrag von „NoBody_0“ vom 17. März 2020, 23:28

Im BIOS wechsele wieder auf CSM statt UEFI teste nochmal die EFI, die du bei Post #36 genutzt hast

und vergiss nicht Fastboot zu deaktivieren