

**Erledigt**

## **Grafikkarte RX 5500 XT - Temperaturprobleme IDLE**

**Beitrag von „CMMChris“ vom 19. März 2020, 15:48**

Einfach die Properties so anlegen wie gesehen. Die Werte aus Excel einfach einfügen, die Leerzeichen fügt Clover Configurator ein (sind nur Kosmetik). Beim PCI Pfad kannst du "PrimaryGPU" auswählen, dann fügt Clover den richtigen PCI Pfad automatisch ein.