

Sleep Hilfestellung vom Experten Gigabyte X570 ITX, 5700XT, OC 0.5.6

Beitrag von „Aluveitie“ vom 20. März 2020, 12:37

[ralf](#). Ist unterschiedlich je nach Mainboard, bei meinem ITX sind nur 2 USB 3 Ports auf dem Controller. Die X570 scheinen alle die gleichen 3 USB Controller zu haben, aber die Ports sind jeweils anders zugeordnet.

Die beiden Ports gehen noch, einfach nur mit USB 2.