

Erledigt

Grafikkarte RX 5500 XT - Temperaturprobleme IDLE

Beitrag von „Aluveitie“ vom 20. März 2020, 13:53

Dürfte also etwa der gleiche Effekt sein wie der Silent mode der Sapphire RX 5500 (dual BIOS).

Auf Silent laufen die Lüfter im normalen Desktopbetrieb gar nie.