

# **Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download**

**Beitrag von „JimSalabim“ vom 21. März 2020, 13:04**

[daraphid](#) Die RX 5700 und die 5700 XT (sowie auch die 5600 und 5600 XT) sind alles Karten vom Typ Navi 10 und daher auch alle von den Bugs betroffen, und zwar sowohl am Hackintosh als auch als eGPU am echten Mac - so zumindest mein Kenntnisstand.