

# Nach Tausch von Mainboard und Prozessor einige Probleme

**Beitrag von „anonymous\_writer“ vom 21. März 2020, 20:04**

Das eine EFI von einem alten Board Probleme macht auf einem neuen ist denke ich zu erwarten und nicht unbedingt was neues.

Vielleicht hilft dir das hier weiter insofern es um das Board in deine Signatur geht.

<https://github.com/SuperNG6/MSI-B360-Catalina-EFI>