

[Sammelthread] macOS Catalina 10.15 Dev-Beta Erfahrungen

Beitrag von „DSM2“ vom 22. März 2020, 09:23

[CMMChris](#) Die Option hast du bei den Gigabyte X99/X299 oder C621 ebenfalls nicht im Bios was aber nichts aussagen muss.

Brauchte dennoch nie irgendwelche Kernel Patches oder ein Patchen des BIOS bei Gigabyte Boards.

Habe es damals festgestellt als ich noch mit einem X99 System unterwegs war und seitdem hat sich in dem Workstation Bereich jedenfalls nichts dran geändert.

Asus sah das schon damals nicht gern und hatte schlicht immer gelocked auch die X299 anfangs.

Haben aber zumindest irgendwann mit X299 eingesehen und den Stimmen der Community nachgegeben.

Also sagt dir VerifyMSR2 locked bzw Clover lässt dich ohne KernelPM nicht booten?

[pstr](#) : Also eigentlich gibt es da bessere Möglichkeiten um das direkt im Bios zu ändern, sprich man muss nicht ständig mit grub hantieren wenn man mal einen reset macht.

Heißt UEFIPatch 😊

[CMMChris](#) Welche Bios version nutzt du ?