

# Couldn't alloc NVMeFix & Kein Boot

Beitrag von „al6042“ vom 22. März 2020, 22:10

Das sieht mir nach dem fehlenden RTC-Patch für 300er Serien Mainboards aus:



In Text-Form ist das folgender Eintrag in ACPI->Patch:

Code

1. <dict>
2. <key>Comment</key>
3. <string>Fix 300-series RTC Bug</string>
4. <key>Count</key>
5. <integer>0</integer>
6. <key>Enabled</key>
7. <true/>
8. <key>Find</key>
9. <data>
10. oAqTU1RBUwE=
11. </data>
12. <key>Limit</key>
13. <integer>0</integer>
14. <key>Replace</key>
15. <data>
16. oAqRCv8L//8=
17. </data>
18. <key>Skip</key>
19. <integer>0</integer>
20. <key>TableLength</key>
21. <integer>0</integer>
22. </dict>

Alles anzeigen