

Firewirekarte SYBA 1394B läuft nicht

Beitrag von „soundopfer“ vom 22. März 2020, 22:27

Erstmal ein Moin in die Runde.

Ich habe grade meine SYBA 2 Port 1394B Firewire Karte pcie eingebaut [Diese hier](#).

Bin auf diesen [Strang](#) von [nikobu](#)

gestoßen er scheint sie zum laufen bekommen zu haben schreibt aber leider nicht was er getan hat.

Auch bei mir wird Strom geliefert aber die Karte wird in der DAW nicht erkannt.

Und im Systembericht anscheinend auch nicht

