

Erledigt

HILFE! Nach Standby kein Bild / Apple W-LAN-Karte funktioniert nicht mehr

Beitrag von „al6042“ vom 23. März 2020, 18:38

Welche der vier möglichen config.plist Dateien nutzt du?

Ich hoffe doch die config-imacpro11.plist dient als Grundlage und die interne Grafik der CPU ist deaktiviert. 😊