

Erledigt

Installation Catalina 10.15.3 / Vega VII

Beitrag von „DSM2“ vom 23. März 2020, 21:08

Hab es grad nicht genau in Erinnerung aber hatte das WS nicht ein Serial Port Feature?

Falls ja unbedingt auf disabled stellen..

Wie gesagt grundsätzlich muss die Meldung nichts böses heißen.

Ich habe erst vor einigen Wochen 3 davon neu aufgestellt mit 10.15.3 und problemlos.

Die Meldung kenne ich und ist nichts besonderes, steht da ein bisschen und dann geht's eigentlich auch weiter und macht es auch nur im Install so.

Check mal das oben erwähnte Setting.