

Neue CPU wird in "über diesen Mac" nicht angezeigt

Beitrag von „Aluveitie“ vom 25. März 2020, 07:24

[blaze1984](#) Das scheint auch nur zu funktionieren wenn da Unknown steht. Wenn nur die Frequenz steht funktioniert keine von den Anleitungen, dann muss wohl Apples Code gepatched werden.