

Mod BIOS via Programmer flashen

Beitrag von „aakenn31“ vom 25. März 2020, 16:54

Glaube habe den Fehler gefunden, die 8MB Datei zeigt mir nur zwei Zeilen an... oder irre ich mich?

Die 4MB ist dagegen ziemlich voll mit eintragen.

Interessant ist aber, nehme ich die zusammengefügte bin Datei 12MB und führe sie aus, habe ich keine Fehler.. Pubkey (x2).