

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „macdream“ vom 25. März 2020, 18:39

Bei mir ist eigentlich auch alles OK, bis auf eine Sache: Wenn ich den Upstream USB-C Anschluss meines Monitors an den USB-C Port anschliesse, sind die USB 3.0 Anschlüsse am Monitor trotzdem tot ? USB 2.0 geht nicht, ist klar...