

**Erledigt**

## **Dell Latitude E5520 Broadcom BCM94352HMB Bluetooth funktioniert nicht**

**Beitrag von „anonymous\_writer“ vom 25. März 2020, 20:27**

Das Bild ist nicht die DW-1550 sondern dieses BT Modul.

<https://www.amazon.com/Dell-wi...JD-Latitude/dp/B007ZL3WZ2>

Das bedeutet du hast jetzt 2 BT Module in deinem Laptop verbaut und das wird das Problem sein. 😊

Zur DW-375 lies das hier:

<https://osxlatitude.com/forums...findComment&comment=50050>

Ansonsten solltest eines der beiden BT-Module aktivieren. Die DW-1550 war die falsche Wahl für deine Laptop, die [DW-1520](#) wäre richtig gewesen ohne BT Modul.