

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „JimSalabim“ vom 26. März 2020, 01:08

[Teddy07](#) Genau, die Antworten auf deine Fragen müsstest du eigentlich in meiner Anleitung-PDF (wird aber in Kürze auch wieder aktualisiert) und in der Configuration.pdf von OpenCore finden. Wenn was unklar ist, gerne nochmal fragen.

[mhaeuser](#) Ach so! Hmm also bei mir bewegt sich der Mauszeiger kein Stück – weder die Magic Mouse noch die Logitech MX Master 2S (über USB-Funk-Dongle angeschlossen). Im N-D-K-Fork-Menü kann ich die Magic Mouse bewegen. Sind hierfür spezielle Einstellungen erforderlich?

Und gleich noch eine Frage: Die Icons für das Menü etc. befinden sich nach wie vor hier, oder?

<https://github.com/acidanthera/OcBinaryData>

[maybegeek](#) Jo, ich probier mal!