

Erledigt

Dell Latitude E5520 Broadcom BCM94352HMB Bluetooth funktioniert nicht

Beitrag von „Blue-Whirlwind“ vom 26. März 2020, 19:29

Ich habe jetzt alles angepasst, aber leider ohne erfolg.

Bluetooth funktioniert immer noch nicht.

Ich habe jetzt ein DW 1510 eingebaut. das ist auch ohne Bluetooth und funktioniert einwandfrei.

Hat evtl. noch jemand eine Idee wie ich das DW-375 in funktion bekomme?

Meine aktuelle clover