

**Erledigt**

## **Dell Latitude E5520 Broadcom BCM94352HMB Bluetooth funktioniert nicht**

**Beitrag von „Blue-Whirlwind“ vom 27. März 2020, 07:04**

Leider kann ich das DW-375 nicht finden, auch im Bios lässt sich dieses nicht deaktivieren. Aus diesem Grund würde ich gerne das verbaute DW-375 nutzen.

Vielleicht hat ja jemand noch eine Idee.

Wenn das nicht möglich ist, dann muss ich halt ohne Bluetooth auskommen

Trotzdem schon mal danke für die Hilfe.