

Erledigt

Dell Latitude E5520 Broadcom BCM94352HMB Bluetooth funktioniert nicht

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 27. März 2020, 20:35

Vielleicht dann wenn der Kexte IOBluetoothFamily.kext gelöscht ist und der USB_Injector.kext ersetzt wurde durch den hier.

[USBInjectAll - Immer aktuell \(wenn's geht\)](#)

Die Kexte aus Post #10 auch mit rein in den EFI-Ordner.