

Erledigt

Erster Hackintosh / Neulingsfragen

Beitrag von „JimSalabim“ vom 28. März 2020, 00:22

Wegen der en0-, en1- usw.-Reihenfolge bin ich überfragt. Es scheint nicht zu stören. Bei mir ist es:

en0: Ethernet

en1: Ethernet 2

en2: Wi-Fi

en5: Bluetooth PAN



Gut zu wissen, dass CSM-Support zu aktivieren dein Problem löst. Es hängt aber anscheinend tatsächlich davon ab, welchen Bildschirm man verwendet, und man kann daher keine allgemeingültige Empfehlung geben. In den meisten Fällen hat sich deaktivierter CSM-Support als sinnvoller erwiesen, in anderen Fällen ist es aber wieder genau anders rum – obwohl es sich um das gleiche Board (und zum Teil auch um die gleiche Grafikkarte handelt). Bei mir wird der Apfel beim Booten beispielsweise verzerrt angezeigt, wenn ich CSM-Support aktiviere.