

Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download

Beitrag von „daraphid“ vom 28. März 2020, 12:39

[@JimSalabim](#)

ich glaube mojave erkennt mein thunderbolt noch nicht? der thunderbolt controller sollte doch unter pci zu finden sein oder? das gute ist er hat auch meinen zweiten ethernet controller erkannt und mein onboard bluetooth adapter wohl auch. schau mal so sieht das bei mir aus. hast du eine idee was ich vergessen haben könnte?

