

Neue HEDT-Plattform mit OpenCore für Videoproduktion

Beitrag von „DSM2“ vom 28. März 2020, 18:30

Den XCPM kram brauchst du in der EFI nicht, solange das Board den MSR Unlock hat und dies hat es.

Eine DSDT ist ebenfalls nicht notwendig und sollte gar kein Thema sein falls überhaupt den nötig ist sowas nicht und erst recht nicht bei einem Installationsversuch.

In Bezug auf [Bios Settings](#) gibts ein paar Sachen die nicht korrekt sind, diese kannst du mit meinem Guide abgleichen.

In Bezug auf den Hänger den du hast:

Dir fliegt USB weg und daher das Problem.... In der Config.plist XhciPortLimit aktivieren.