

Intel UHD620 will nicht richtig

Beitrag von „angelkiller“ vom 28. März 2020, 20:03

Hallo IphoneTruth,

mit der config.plist von Dir bekomme ich schonmal 2048MB VRAM angezeigt. Aber die Auflösung kann ich noch nicht auf 4K stellen. Hab mal ein Bildschirmfoto angehängt. Hast Du noch eine Idee? Was mir auffällt, wenn ich eine Einstellung wähle die nur 31 MB VRAM bringt, dann kommt beim booten ein Frambuffer Fehler das der Grafik Treiber wohl nicht gestartet werden kann. Aber dann bekomme ich 3840x2160 aber es läuft alles ruckelig.