

Erledigt

kein Hardware Encoding mit RX5500XT

Beitrag von „eric20“ vom 29. März 2020, 15:24

Vielen Danke für eure Hilfe.

Habe die interne Grafik deaktiviert und das SMBIOs auf iMacPro1.1 umgestellt.

Läuft super... 