

Hilfe bei Installation - Ich weiß nicht mehr weiter :(

Beitrag von „Riconr1“ vom 29. März 2020, 15:40

Code

1. 14:432 00:078 OCB: Performing OcShowSimpleBootMenu... 0
2. 14:510 00:077 OCB: BootNext has not been found
3. 14:588 00:077 OCB: efi-boot-device-data - Not Found
4. 14:763 00:175 OCB: efi-backup-boot-device-data - Not Found
5. 14:894 00:131 OCB: efi-apple-recovery-data - Not Found
6. 14:973 00:078 OCB: Dumping BootOrder
7. 15:051 00:077 OCB: 0 -> Boot0000 = HD(2,GPT,252408D6-3157-4B93-8E1B-C7EDEF8A7478,0x109000,0x31800)\EFI\MICROSOFT\BOOT\BOOTMGFW.EFI
8. 15:129 00:078 OCB: Predefined list
9. 15:207 00:077 OCB: 0 -> Boot0080 - failed to read
10. 15:284 00:077 OCB: 1 -> Boot0081 - failed to read
11. 15:362 00:077 OCB: 2 -> Boot0082 - failed to read
12. 15:439 00:077 OCB: Predefined list
13. 15:517 00:077 OCB: Default DP pre-fix - HD(2,GPT,252408D6-3157-4B93-8E1B-C7EDEF8A7478,0x109000,0x31800)\EFI\MICROSOFT\BOOT\BOOTMGFW.EFI
14. 15:595 00:077 OCB: Default DP post-fix - HD(2,GPT,252408D6-3157-4B93-8E1B-C7EDEF8A7478,0x109000,0x31800)\EFI\MICROSOFT\BOOT\BOOTMGFW.EFI
15. 15:673 00:077 OCB: Default DP post-fix remainder - HD(2,GPT,252408D6-3157-4B93-8E1B-C7EDEF8A7478,0x109000,0x31800)\EFI\MICROSOFT\BOOT\BOOTMGFW.EFI
16. 15:751 00:078 OCB: Expanded DP - PciRoot(0x0)/Pci(0x1B,0x0)/Pci(0x0,0x0)/NVMe(0x1,85-06-78-38-68-B7-26-00)/HD(2,GPT,252408D6-3157-4B93-8E1B-C7EDEF8A7478,0x109000,0x31800)\EFI\MICROSOFT\BOOT\BOOTMGFW.EFI
17. 15:829 00:078 OCB: Expanded DP remainder - \EFI\MICROSOFT\BOOT\BOOTMGFW.EFI
18. 15:907 00:077 OCB: Short-form DP could not be expanded
19. 15:985 00:078 OCB: Failed to match a default boot option
20. 16:069 00:084 OCB: Initial default is 0, fallback
21. 21:823 05:753 OCB: Should boot from macOS Base System (T:1|F:0|DEF:0)
22. 21:842 00:019 OCB: Perform boot macOS Base System to dp PciRoot(0x0)/Pci(0x14,0x0)/USB(0x5,0x0)/HD(2,MBR,0xC6176BBB,0x64800,0x1C3F800)\System\Library\Boot\Boot.plist (0/0)
23. 21:881 00:038 OCB: Matching <> args on type 1 0
24. 21:905 00:024 OCOS: OS set: <null> Mac OS X 10.15
25. 21:921 00:015 OCOS: OS set: Apple Inc. Mac OS X 10.15

Alles anzeigen

Das deutet doch irgendwie auf ein Problem mit dem USB Stick oder den NVMe Speichern hin oder täusche ich mich?

Ich habe einmal die Bootreihenfolge geändert und schwups, ich komme in das Installationsmenü.

Leider kann ich die Neuinstallation nicht starten, da die Onboard Netzwerkkarte nicht erkannt wird.

Hier noch einmal das letzte LOG: [opencore-2020-03-29-162014.txt](#)