

# **Boot Probleme bei MacOS Catalina mit Clover r5107**

**Beitrag von „ebs“ vom 29. März 2020, 20:06**

Probier mal die EFI, ich habe mal die fakesmc gegen die virtualsmc ausgetauscht. Die config.plist habe ich noch nicht angefasst. Das sollte jemand tun der das gleiche Board hat.