

# HP Hackintosh ohne Ton

**Beitrag von „al6042“ vom 31. März 2020, 15:36**

Der Rename HDAS auf HDEF macht bei [Nordel](#)'s Kiste keinen Sinn, da der alte Haswell-Rechner einen solches Device nicht in der DSDT stehen hat.

Ich würde auf den Inject per DeviceProperties gehen, da dieser mE die saubere Lösung ist.