

Erledigt

## El Capitan auf dem T61? Ja aber sicher doch!

Beitrag von „wellini“ vom 1. April 2020, 12:03

Hallo,

habe die letzten Beiträge mit interesse gelesen! Dank an [MacPeet](#) !

Habe mir dann den installPatcher für Mojave geladen und installiert, danach bin ich nach Anleitung vorgegangen, den Stick hat er auch sauber installiert.

Doch dann kommen die Hindernisse:

Der Stick bootet nicht am T61, habe einen normalen Mojave Stick genommen und dann den Patcherstick angewählt, er bootet bis zum installationscreen. Die Platte mit APFS formatiert und dann versucht zu laden, hier sind jedoch alle Platten ausgegraut. Wenn ich die APFS Platte anklicke meldet er ich bräuchte ein Firmwareupgrade und solle eine journaled Platte nehmen. Gesagt getan. Wenn ich nun boote sind wieder alle Platten ausgegraut und nun meldet er das mein System nicht für diese Software geeignet ist 😞

Was mache ich falsch?

Danke für die Hilfe.

Gruß

Hallo Gemeinde,

bin ein Stück weiter. Es liegt am SMBios, Habe einen HS Stick gemacht und die Daten von [MacPeet](#) genommen, er bootet bis in den installer und dann das gleiche in Grün, alle Platten ausgegraut. Habe dann das SMBios auf MacBookPro9.2 geändert und siehe da die Platte ist anwählbar. Die ersten 8Min hat er geladen und dann reboot, von Platte gebootet nun kommt der große Ladebalken mit 23Min und nach kurzer Zeit ( 20sec) bricht er ab und sagt : Firmware konnte nicht upgegrated werden " und ich kann nur noch neustart machen.

Eventl. kann mir da jemand weiterhelfen.

Danke im voraus.