

# HP Hackintosh ohne Ton

**Beitrag von „Nordel“ vom 3. April 2020, 10:14**

Ich hab jetzt alle IDs probiert, die für IDT Codecs in Frage kommen. Leider ohne Erfolg. Ich habe die IDs über Devices gesetzt und hatte AGFLowPowerState und FixHPET aktiviert.

edit: ich habe auf eine andere Festplatte mal Win 10 installiert, um zu testen, ob überhaupt Ton ausgehen wird, oder ob die Hardware defekt ist. Mir wurde erst etwas angezeigt, als ich den Stecker in der Buchse hatte. Unter Catalina funktionierte das leider nicht. Dann habe ich einen Linux-Stick angelegt und die Hardware ausgelesen. Kann man damit was anfangen?