

**Erledigt**

## **X230T + AW CE123H Wifi im Installer ok; im OS nono**

**Beitrag von „al6042“ vom 2. April 2020, 12:41**

Das liegt daran, dass in Catalina einer der Plugin-Kexte des IO80211Family.kext "verloren" gegangen ist.

Mojave Catalina



Ich habe den betreffenden Kext hier mal beigefügt.

Ggf. reicht es, diesen in deiner EFI mit einzusetzen.

Wenn nicht, kopiere in nach /Library/Extensions und erneuere deinen Kext-Cache.