

Erledigt

## MAC OS X Installationsprobleme

Beitrag von „darwi“ vom 28. März 2013, 20:08

```
PCIRoot=1 -x -v  
PCIRootUID=1 -x
```

Das ganze mit GraphicsEnabler=NO und UseKernelCache=NO auch

Habe einen USB Stick mit meiner ML App und Kakewalk erstellt und ausprobiert, mit dem normalen iboot und den Bot Flags: PCIRootUI=1 -x -v GraphicsEnabler=NO komme ich am weitesten, denn dann leit er eine weile die HSF+ sachen und danach habe ich einen Schwarzen Bildschirm  
cpus=1 habe ich auch probiert, ohne mehr erfolg, ich habe noch drei bilder hochgeladen, es scheint so, als ob ich ein Problem mit IOPlatformExpert.cpp habe

<http://s7.directupload.net/images/130328/5l4tw5jn.jpg>

<http://s14.directupload.net/images/130328/569n346q.jpg>

<http://s14.directupload.net/images/130328/iolfjk5u.jpg>

Über jegliche Hilfe bin ich sehr dankbar.

Edit: So, jetzt habe ich gar keine Lust mehr, lieber ein ordentliches Windows 8 als etwas, was sich nicht mal instalieren lässt.

