

Erledigt

Catalina Patch HDMI und andere Probleme

Beitrag von „Apple Kunde“ vom 2. April 2020, 21:14

Displayport funktioniert jetzt einwandfrei. Aber das HDMI-Problem bleibt bestehen: Das Signal bricht nach dem Boot ab und das Kabel muss ein- und wieder ausgesteckt werden. Wenn HDMI und DP eingesteckt werden, wird immer DP bevorzugt und HDMI wird im DP nicht mehr rot untermalt.

Ich habe leider keine Ahnung, welche Einstellungen ich in Hackintool vornehmen muss (ich habe bisher einfach nur die aus dem o.g. Thread übernommen).